



1. Description

Impression pigmentée en phase aqueuse.
Destinée à isoler les taches présentes sur des supports en intérieur : bistre, goudron, nicotine, auréoles, tanins, aniline, etc.
Disponible en blanc uniquement.
Domaines d'emploi : intérieur.
Conditionnement : seau plastique 2,5 et 12,5 l.

2. Propriétés

- Perméable à la vapeur d'eau.
- Excellent pouvoir isolant.
- Produit en phase aqueuse, sans odeur.
- Bon pouvoir couvrant.
- Prête à l'emploi.
- Sans solvant.

3. Caractéristiques techniques

- Aspect : liquide blanc.
- Densité (à 20°C) : env. 1,3 g/cm³.
- Extrait sec : env. 55 %.

4. Application du produit

Mise en œuvre :

Le support doit être sain, sec, propre et dépossiéré.

Bien mélanger le produit avant usage.

Appliquer l'IMPRESSION BLOCKWEISS non diluée sur les supports présentant des taches, de préférence sur des panneaux complets afin d'obtenir un résultat homogène.

Procéder à l'application en une ou plusieurs couches en respectant un intervalle de séchage de 12 heures minimum entre les applications.

Toujours appliquer en couches fines.

L'application d'épaisseurs trop importantes peut perturber la bonne adhérence de la peinture.

Le temps de séchage de l'IMPRESSION BLOCKWEISS avant mise en peinture est de 24 heures minimum. Elle peut ensuite être recouverte par tout système de peinture minérale.

Attention :

Bien remuer avant utilisation.

Ne pas appliquer badigeon ou enduit à la colle.

Ne pas mélanger avec la peinture.

Toute dilution du produit diminue son pouvoir isolant.

Dilution :

Appliquer pur sans dilution.

Toute dilution à l'eau réduit le pouvoir isolant du produit.

Conditions climatiques :

Température ambiante et du substrat comprise entre 8° et 30° C.

Taux d'humidité relative : max. 75 %.

Consommation :

Environ 0,15 l/m² pour une application en 1 couche.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de l'état du support, de sa capacité d'absorption, de la technique de mise en œuvre et devront être déterminées avec exactitude par essais sur chantier.

Nettoyage du matériel :

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage.

5. Conservation

Sous abri, 1 an en emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +5° et +35°C.

Ne pas exposer en plein soleil et à la chaleur.
Bien refermer les emballages entamés.

6. Destruction

Ne recycler que les emballages vides.
Code CED : 08 01 12.

7. Hygiène et sécurité

Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter (vitrages, menuiseries, etc.) et éliminer immédiatement les projections avec une éponge humide.

Tenir hors de portée des enfants.

Consulter la fiche de sécurité du produit.

La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques.

